

CHỦ ĐỀ 1: CÁC PHÉP ĐO

BÀI 4: ĐO CHIỀU DÀI

1. Đơn vị và dụng cụ đo chiều dài:

- Đơn vị đo chiều dài trong hệ thống đơn vị đo lường chính thức của nước ta là mét (metre), kí hiệu là m.
- Dụng cụ đo chiều dài là: Thước
- Giới hạn đo (GHĐ) của thước là chiều dài lớn nhất ghi trên thước.
- Độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của thước là chiều dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước.

2. Thực hành đo chiều dài:

*** Đo chiều dài bằng thước:**

- Bước 1: Ước lượng chiều dài của vật cần đo.
- Bước 2: Chọn thước đo thích hợp.
- Bước 3: Đặt thước đo đúng cách.
- Bước 4: Đặt mắt nhìn đúng cách. Đọc giá trị chiều dài của vật cần đo theo giá trị của vạch chia trên quy định thước gần nhất với đầu kia của vật.
- Bước 5: Ghi kết quả mỗi lần đo, chữ số cuối cùng của kết quả đo theo ĐCNN của thước.