


HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH


BÀI 8 : HAI CÔNG TÁC HẠI CỰC

ĐIỀU KHIỂN HẠI ĐÈN

ĐIỀU KHIỂN HẠI ĐÈN





**SƠ ĐỒ
LẮP ĐẶT**




KÍCH THƯỚC PHẦN THÂN VÀ PHẦN NẮP
CỦA ỐNG LUỒN DÂY (ĐƠN VỊ : Cm)

ĐẬY NẮP PHẦN CUỐI






SẮP XẾP, ĐÁNH DẤU VỊ TRÍ CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN
VỊ TRÍ LỖ LUỒN DÂY






KHOAN LỖ LUỒN DÂY
TẠI CÁC VỊ TRÍ ĐÃ ĐÁNH DẤU


ĐO, CẮT VÀ NỐI
DÂY TRUNG TÍNH
CHO 2 ĐÈN




ĐO, CẮT VÀ NỐI
DÂY PHA CHO
CẦU CHÌ 1












LUÒN VÀ
NỐI
DÂY PHA
CHO CÔNG
TẮC 1

LUÒN VÀ NỐI
DÂY ĐIỀU
KHIỂN ĐÈN
CHO CÔNG
TẮC 1




ĐO, CẮT VÀ NỐI
DÂY PHA CHO
CẦU CHÌ 2







LUÔN VÀ
NỐI DÂY VÀO
CẦU CHÌ 2





NỐI DÂY PHA
CHO CẦU CHÌ 2

NỐI DÂY PHA
CHO CÔNG TẮC 2







10

10

10

2.5

15


20


15

BẢNG
CÁCH ĐIỆN
CHO MỖI
NỐT RỄ

NỐI DÂY
VÀO
PHÍCH
CẮM ĐIỆN

CỐ ĐỊNH CÁC
THIẾT BỊ VÀO
BẢNG ĐIỆN





ĐÂY NẮP
CHO PHÍCH
CẢM ĐIỆN

ĐÂY NẮP
CHO ỚNG
LUỜN DÂY,
ĐUI ĐỜN

KIỂM TRẢ LẠI THEO SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT
TRƯỚC KHI GẮN BỚNG ĐỜN VÀ CẤP
NGUỒN CHO MẠCH HOẠT ĐỘNG