

BÀI 5: ĐO KHỐI LƯỢNG

1. Đơn vị và dụng cụ đo khối lượng:

- Đơn vị đo khối lượng của nước ta hiện nay là kilogam, kí hiệu là kg.
- Dụng cụ đo khối lượng là: Cân
- Giới hạn đo của cân là số lớn nhất ghi trên cân.
- Độ chia nhỏ nhất của cân là hiệu hai số ghi trên hai vạch chia liên tiếp.

2. Thực hành Đo khối lượng:

*** Đo khối lượng bằng cân:**

- Bước 1: Ước lượng khối lượng của vật cần đo.
- Bước 2: Chọn cân phù hợp.
- Bước 3: Hiệu chỉnh cân đúng cách trước khi đo.
- Bước 4: Đặt vật lên cân hoặc treo vật vào cân.
- Bước 5: Đọc và ghi kết quả mỗi lần theo vạch chia gần nhất với đầu kim của cân, chữ số cuối cùng theo ĐCNN.